

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов объекта предоставляемых услуг

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации (учреждения): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением иностранных языков» (МАОУ «СОШ № 6») (нежилое помещение)
- 1.2. Юридический адрес организации: 164515, Архангельская область, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 83.
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление,
- 1.4. Форма собственности: муниципальная,
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная,
- 1.6. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- 1.7. Категория обслуживания населения: дети от 6,5 до 18 лет.
- 1.8. Учредитель организации: Администрация муниципального образования «Северодвинск» в лице муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска» .
- 1.9. Адрес учредителя организации: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а тел. 8(8184)561511
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажа, 8003,7 м.²
- прилегающий земельный участок; 17 107 м.²
- 1.11. Год постройки здания 1980г., капитальный ремонт не производился
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2025, капитального - нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов и МГ.

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/отсутствие | Рекомендации |
|-------|---|--------------------|--|
| 1 | Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | Отсутствует | Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте |
| 2 | Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов и МГ к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2018 года | Отсутствие | Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с Управлением образования Администрации Северодвинска |

| | | | |
|---|--|-------------------------------|---|
| 3 | Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | Отсутствует | Продолжить оказание услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный приём граждан |
| 4 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются: ➤ выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов; | Отсутствует | Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведение реконструкции объекта в части установления адаптированного лифта будет проводиться при условии финансирования программы. Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет обеспечено по согласованию с Управлением образования Администрации Северодвинска. Установка поручней, пандуса, приобретение подъемной платформы запланировано произвести с учётом потребности инвалидов в получении |
| | ➤ сменное кресло-коляска | Приобретено | |
| | ➤ адаптированный лифт | Отсутствует | |
| | ➤ поручни | Присутствуют на входе в школу | |
| | ➤ пандус | Отсутствует | |
| | ➤ подъёмная платформа (аппарель) | Отсутствует | |
| | ➤ раздвижные двери; | Отсутствует | |
| | ➤ доступные входные группы | Присутствуют | |
| | ➤ доступные санитарно-гигиенические помещения | На 1 этаже здания | |
| ➤ достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадках | Присутствует | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | непосредственных услуг на объекте, а также с учётом финансирования. |
| 5 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Частично обеспечено (вывеска на здании школы выполнена рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учётом финансовых возможностей МАОУ «СОШ № 6» |

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

| № п/п | Показатели доступности | Наличие/отсутствие | Рекомендации |
|-------|---|--------------------|---|
| 1 | Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлёй и/или звукоусиливающей аппаратурой | Отсутствует | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры с целью полного исполнения условий доступности запланировано на 2024 год |
| 2 | Представление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | Отсутствует | При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика |
| 3 | Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ | 2 чел. | Работники проинструктированы и прошли обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг. |
| 4 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | 1 чел. | Приказ по МАОУ «СОШ №6» о назначении ответственного. |
| 5 | Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | 1 чел. | Пройдена переподготовка социальным педагогом. |
| 6 | Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по | 26 чел. | Работа в этом направлении будет продолжена |

| | | | |
|---|--|---------|---|
| | адаптивным основным общеобразовательным программам | | |
| 7 | Численность детей-инвалидов в возрасте от 6 лет до 18 лет, получающих дополнительное образование | 17 чел. | Работа в этом направлении будет продолжена |
| 8 | Численность детей - инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования | 17 чел. | Работа в этом направлении будет продолжена |
| 9 | Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Наличие | Адаптация сайта МАОУ «СОШ № 6» для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) проведена в 2015 году |

4. Управленческое решение

| № п/п | Объёмы и виды работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нём услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ | Запланированные сроки выполнения |
|-------|---|----------------------------------|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию | |
| 1.1 | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД) | 2025-2027 |
| 1.2 | Установка знаков, указателей на объекте | 2025-2028 |
| 2. | Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту и месту получения услуг | |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов | До 2030г. |
| 2.2 | Установка пандуса на входе | 2028г. |
| 2.3 | Установка поручней | выполнено |
| 2.4 | Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2023-2028г. |
| 2.5 | Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников | выполнено |
| 2.6 | Организация места для размещения собаки-проводника | 2030г. |
| 2.7 | Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушением зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц | 2025-2027г. |
| 2.8 | Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры | 2025-2028г. |
| 2.9 | Закупка кресла-коляски | выполнено |
| 2.10 | Переоборудование санитарно-гигиенических помещений на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова) | выполнено |
| 2.11 | Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери | 2027-2030г. |
| 3 | Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушением слуха и зрения | |

| | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации) | выполнено |
| 3.2 | Разработка информационных памяток об объекте и предоставляемых на нём услугах | 2025г. |
| 4 | Предоставление услуг | |
| 4.1 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлопереводчика | При необходимости будет заключен договор по предоставлению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика на 2025-2026 учебный год. |
| 4.2 | Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | Приказы по МАОУ «СОШ №6» о назначении ответственных (третий квартал 2025г.) |
| 4.3 | Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг | Проведение инструктажа сотрудников в 3 квартале 2025г. |
| 4.4 | Формы предоставления услуг на объекте в ходе личного приёма граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону | Вести данную работу до 2030 г. |

4.6. Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года «1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил», в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 605 «Об утверждении свода маломобильных групп населения» (СП59.13330.2012).

4.7. Период проведения работ: до 2030 года

4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения

4.10 Информация (паспорт доступности): размещена на сайте МАОУ «СОШ № 6»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от «20» января 2025 года Комиссией, состав которой утверждён приказом МАОУ «СОШ № 6» от «09» января 2025 года №1.11-8/3.

МАОУ «СОШ № 6» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учётом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учётом изменения федерального и регионального законодательства.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации (учреждения): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением иностранных языков» (МАОУ «СОШ № 6»)

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 164515, Архангельская область, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 83

1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 3 этажа, 8003,7 м.²
- прилегающий земельный участок: 17 107 м.²

1.4. Год постройки здания 1980г., капитальный ремонт не производился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024, капитального - нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением иностранных языков» (МАОУ «СОШ № 6»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164515, Архангельская область, город Северодвинск, улица Ломоносова, дом 83

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Учредитель организации: Администрация муниципального образования «Северодвинск» в лице муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации Северодвинска»

1.12. Адрес учредителя организации: 164501, Российская Федерация, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Ломоносова, дом 41а тел. 8(8184)561511

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1300 обучающихся в одну смену по расписанию

2.7. Участие в исполнении Индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

А) рейсовые автобусы маршруты №1, № 3, № 8 до остановки «ЦУМ».

Б) рейсовые автобусы маршруты № 15 до остановки «ЗАГС»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:

-от рейсовых автобусов маршрутов №1, № 3, № 8 - 600 м.

- от рейсовых автобусов маршрутов № 15- 500 м.

3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

- от рейсовых автобусов №1, № 3, № 8- регулируемый светофором перекресток,

- от рейсовых автобусов № 15 – нерегулируемый светофором перекресток.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть – со стороны рейсовых автобусов № 15 – асфальтированная территория, имеющая перепады высоты (высокие бардюры),

Со стороны рейсовых автобусов №1, № 3, №8 – асфальтированная территория с перепадами

высоты (высокие бардюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2. | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5. | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6. | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--|---|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И(О,Г,У) |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И(О,С,Г,У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И(О,Г,У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О,Г,У) |

| | | |
|----|---|-------------|
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И(О,Г,У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

КАТЕГОРИИ ИНВАЛИДОВ:

- К – инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках
- О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
- С – инвалиды с нарушением зрения
- Г – инвалиды с нарушением слуха
- У – инвалиды с нарушением умственного развития

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В МАОУ «СОШ № 6» обучение детей – инвалидов-колясочников в настоящее время на объекте не организовано (проводится на дому). В дальнейшем необходимо проведение работ по созданию условий доступности объекта для инвалидов-колясочников.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|--|
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка информационных средств об объекте 2. Оборудование территории перед объектом тактильной плиткой 3. Оборудование автостоянки на расстоянии (разметка, установка знака) 4. Устранение дефектов асфальтового покрытия, выравнивание высотности асфальтового покрытия |
| 2. | Вход (входы) в здание | <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка пандуса 2. Контрастная маркировка ступеней 4. Устранение порогов 5. Доступное размещение носителей информации |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка пандуса 2. Переоборудование перил 3. Выравнивание лестничного марша 4. Контрастная маркировка ступеней - при наличии или необходимости внутри здания 6. Установка направляющей тактильной плитки (на полу) 7. Устранение перепадов по высоте |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение дверных проемов дверей в кабинеты 2. Устранение порогов 3. Устранение перепадов по высоте |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | <ol style="list-style-type: none"> 1. Расширение дверных проемов дверей в туалеты и кабинки в туалетах 2. Устранение порогов |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка информационных средств на объекте (тактильных, визуальных, акустических): таблички с названием объекта, категорией инвалидов, установка указателей направления движения входа и выхода, |

| | | |
|----|--------------------|---|
| | | пиктограмм, речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем и др. |
| 7. | Все зоны и участки | <ol style="list-style-type: none"> 1. Установка системы информации 2. Расширение дверных проемов 3. Установка пандуса, поручней, перил 4. Установка тактильной плитки 5. Выравнивание лестничного марша 6. Устранение дефектов асфальтового покрытия. 7. Устранение перепадов по высоте 8. Контрастная маркировка ступеней 9. Устранение порогов 10. Оборудование автостоянки |

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническими средствами реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2030 год

в рамках исполнения городской программы « Развитие образование Северодвинска подпрограмма (указывается наименование документа: программы, плана) «Доступная среда»

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с УО Администрации Северодвинска

4.5 Информация размещена на Карте доступности субъекта РФ

дата _____ нет _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № 1 от «20» января 2025 г.
2. Решения Комиссии от «20» января 2025 г.

Приложение А.4
УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «СОШ №6»
Г.А. Лютянская
«20» 01 2025г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 1**

г.Северодвинск
Наименование МР/ГО

«20» 01 2025г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков» г. Северодвинск
- 1.2. Адрес объекта: 164515, г. Северодвинск, ул. Ломоносова д 83
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8003,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 21 090 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков» г. Северодвинск
Короткое наименование: МАОУ «СОШ № 6» г. Северодвинск
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164515, г. Северодвинск ул. Ломоносова, д 83

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Реализация общеобразовательных программ.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
А) рейсовые автобусы маршруты № 3, № 8 до остановки «ЦУМ»,
Б) рейсовые автобусы маршруты № 15 до остановки «ЗАГС»
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
от рейсовых автобусов маршрутов № 3, № 8 - 600 м. от рейсовых автобусов маршрутов № 15: 500 м.
- 3.2.2. время движения (пешком): 10-15 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:
От рейсовых автобусов № 3, № 8- регулируемый светофором перекресток,
От рейсовых автобусов № 15 – регулируемый светофором перекресток.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): есть, асфальтированная территория, имеющая перепады высоты. (высокие бордюры).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п/п | Основные структурно- функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|---------------|---|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, Г, У) | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (О, К, Г, У) | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, У) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,Г,У) | | |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2018-2030г. в рамках исполнения плана по реализации доступной среды**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности): **после выполнения работ по адаптации поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. Согласование с учредителем

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами: **КУМ и ЗО.**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **да**

4.4.6. другое

нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

(наименование сайта, портала)

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков» г. Северодвинск
- 1.2. Адрес объекта: 164515 г. Северодвинск ул. Ломоносова д 83
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 8003,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да); 21 090 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1980, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025 г., капитального _____
- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков» г. Северодвинск
Короткое наименование: МАОУ «СОШ № 6» г. Северодвинск
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 164515, г. Северодвинск ул. Ломоносова, д 83
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Северодвинска»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты): 165500, г. Северодвинск ул. Ломоносова дом 41а, тел. 8(8184)561511

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети от 7 до 18 лет
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 1500 чел
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

**А) рейсовые автобусы маршруты № 3, № 8 до остановки «ЦУМ»,
Б) рейсовые автобусы маршруты № 15 до остановки «ЗАГС»**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:
от рейсовых автобусов маршрутов № 3, № 8 - 600 м.

от рейсовых автобусов маршрутов № 15: 500 м.

3.2.2. время движения (пешком): **10-15 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да,**

3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:**

**От рейсовых автобусов № 3, № 8- регулируемый светофором перекресток,
От рейсовых автобусов № 15 – регулируемый светофором перекресток.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): **есть, асфальтированная территория, имеющая перепады высоты, (высокие бардюры).**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать): **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-----------|---|--|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДУ» |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ВНД» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ДУ» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДУ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДУ» |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-----------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт текущий |
| 2 | Вход (входы) в здание | Ремонт капитальный |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт капитальный |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Ремонт текущий |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт капитальный |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт капитальный |
| 8. | Все зоны и участки | Ремонт капитальный |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности согласовано:

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
- 2. Входа (входов) в здание на 1 л.
- 3. Путей движения в здании на 1 л.
- 4. Зоны целевого назначения объекта на 3 л.
- 5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
- 6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 20 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Директор МАОУ «СОШ №6»

(Должность, Ф.И.О.)

Г.А. Лютянская

(Подпись)

Члены рабочей группы:

*заведующий отделом
комиссии, зав. отделом
№ АХР, ул. Перемышляк
спец. отдел по отбору
С.Е.*

(Должность, Ф.И.О.)

Юр
Кост

(Подпись)

председатель ПО, ул. Малахова

(Должность, Ф.И.О.)

Ан

(Подпись)

социальный педагог Колычева Ю.А.

(Должность, Ф.И.О.)

Юл

(Подпись)

В том числе:

Председатель МОО «Северодвинской городской организации инвалидов»

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Назло М.С.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков»

Адрес объекта: **164515 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 83**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | | | Перепады по высоте | К,О | нуждается | Устранение перепадов высоты |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | | | Нарушение целостности асфальтового покрытия | нет | нуждается | Ремонт асфальтового покрытия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | | | Неровности лестничного марша, отсутствие контрастной маркировки ступеней | К,О,С | нуждается | Варавнивание лестничного марша, нанесение контрастной маркировки ступеней |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | | | Отсутствие пандуса | К | нуждается | Установка пандуса |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | нет | нет | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И (О, Г, У) | | | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

1. Входа (входов) в здание

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков»

Адрес объекта: 164515 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 83

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Неровности лестничного марша, отсутствие контрастной маркировки ступеней | К,О | нуждается | Варавнивание лестничного марша, нанесение контрастной маркировки ступеней |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Отсутствие пандуса | К | нуждается | Установка пандуса |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | нет | нет | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Отсутствие звукового сигнала при входе | К | ненуждается | |
| 2.5 | Тамбур | есть | 74 | | Высокие пороги | К | нуждается | Устранение порогов |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И (О, Г, У) | | | нуждается |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков»

Адрес объекта: 164515 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 83

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 75 | | Отсутствие специальной информации для слабовидящих | С | нуждается | Установка тактильной информации для слабовидящих |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 70, 34, 28 | | Отсутствует контрастная маркировка ступеней | С | нуждается | Нанесение контрастной маркировки ступеней |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | нет | К | нуждается | Установка пандуса |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | нет | нет | нуждается | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Перепады по высоте | К | нуждается | Устранение перепадов по высоте |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | Высокие пороги | К | нуждается | Устранение порогов |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | нуждается | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) | | | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков»
Адрес объекта: 164515, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 83

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Узкие дверные проёмы | К | нуждается | Расширение дверных проёмов |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | | | | | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | | | | | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | | | | | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | нет | нет | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О,У) | | | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков»

Адрес объекта: **164515, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 83**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | | К, О | не нуждается | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет | | | | | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | | | | | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | не нуждается | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И (Г, У) | | | не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением иностранных языков»

Адрес объекта: 164515, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 83

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | | | | инвалиды с нарушениями зрения | нуждается | Установка тактильной информации об учреждении |
| 6.2 | Акустические средства | нет | | | | инвалиды с нарушениями слуха | нуждается | Установка текстовых табло для дублирования звуковой информации |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | | | | инвалиды с нарушениями зрения | нуждается | Установка тактильных схем |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | нуждается | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | | | нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____